


## Die Ausrüstung: Die Pütz



Die Pütz muß geeignet sein

- den vollgeschlagenen Opti nach einer Kenterung wieder leer zu pützen (also nicht zu klein)
- das Spritzwasser, das bei mehr Wind und Welle in den Opti gelangt wieder nach Außen zu befördern (Das zusätzliche Gewicht des Wassers macht den Opti langsam)

Gegen Verlieren muß die Pütz mit einer Leine gesichert sein.

Sinnvollerweise verwendet man auf beiden Seiten eine eigene Pütz, die mittels einer ausreichend langen Leine (hinter dem Schwertkasten) zusammengebunden sind.

Wichtig:

- Ein guter Handgriff für Kinderhände
- Ein Volumen von ca. 4 Litern